


Powyższa sytuacja nastąpiła w wyniku zalania stropu w trakcie prowadzenia prac związanych z nadbudową poddasza i montażem dachu.
Do pisma dołączono dokumentację fotograficzną i rysunek roboczy zabezpieczenia stropu drewnianego w/w środkami.


ARCHITEKT
Bernard Lomacz
upr. bud. nr 17101/01


mgr inż. ROMAN MUCHA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej
nr świad. 89/02