

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

L.p.	DZIAŁ	SYMBOL	PRODUCENT	J.M.	ILOŚĆ
I	INSTALACJA ODGROMOWA				
1	złącze kontrolne 4xM6x16	03021	AH	szt	2
2	uchwyt przykręcany na bednarke	26061	AH	szt	110
3	złącze krzyżowe 4xM8x25 (trzy płytki)	01181	AH	szt	4
4	złącze krzyżowe 4xM6x25	01041	AH	szt	4
5	iglica komimowa fi12/fi8x1900mm	27311	AH	szt	4
6	uziom wbijany fi18x1500	14171	AH	szt	2
7	uziom przedłużka fi18x1500	14041	AH	szt	6
8	złącze uziomowe 4xM8x40	14241	AH	szt	2
9	pobijak z otworem stożkowym	14071	AH	szt	2
10	bednarka FeZn25x4 (1m=0,8kg)			kg	60
11	drut odgromowy FeZn fi8 (1m=0,395kg)			kg	2,5
12	rura ochronna fi 37 z atestem NRO			m	12
13	kołki rozporowe z wkrętami fi10			szt	16