




WIDOK RUSZTU SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO I RAMY
OD ZEWNĄTRZ



PRZEKRÓJ A-A




WIDOK RUSZTU SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO OD ZEWNĄTRZ




STAL St35

- [illegible]

WIDOK SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
OD ZEWNĄTRZ



WIDOK SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
OD WEWNĄTRZ

[illegible]

Wykaz nie obejmuje nitów oraz zamka

RYSLUNEK	LOKALIZACJA	PROJEKT
	<p>Włodzisław Śląski ul. Grodzisko działka nr 2397/55</p>	<p>REWITALIZACJA - REMONT BASTY ROMANTYCZNEJ - I ETAP</p>
	<p>DATA 11.5</p>	<p>INICJATOR 14</p>